

Biosécurité dans le Laboratoire



Équipements de protection individuelle

SARRAU DE LABORATOIRE



- +** Le port d'un sarrau de laboratoire attaché est obligatoire pendant toute la durée des expériences
- Les vêtements de laboratoire ne doivent pas être portés à l'extérieur du laboratoire

GANTS



- +** Le port des gants est obligatoire lors de la manipulation de matières infectieuses
- +** Les gants doivent être enlevés et éliminés de façon appropriée avant de quitter le laboratoire

PROTECTION POUR LE VISAGE ET LES YEUX



- +** Le port d'une protection oculaire (ou faciale) est requis lorsqu'il existe un risque d'éclaboussure ou de projection d'objets

CHAUSSURES



- +** Le port de chaussures adéquates à bouts fermés (talons et orteils), est obligatoire dans le laboratoire

Mesures d'hygiène



- +** Les cheveux longs doivent être retenus
- Le port de bijoux n'est pas recommandé dans le laboratoire
- +** Toutes plaies, coupures ou égratignures doivent être recouvertes de gaze ou de pansements hydrofuges

Espace de travail en laboratoire

✗ Actions qui sont en tout temps interdites l'espace de travail en laboratoire



✗ Il est interdit de se maquiller



✗ Il est interdit de fumer



✗ Il est interdit de mettre ou d'enlever des verres de contact



✗ Il est interdit de manger.
Il est interdit d'entreposer des aliments, boissons, objets personnels ou ustensiles



✗ Il est interdit de boire.
Il est interdit de pipeter à la bouche quelque substance que ce soit

Lavage des mains



- +** Le lavage des mains est la pratique la plus importante
- +** Les mains doivent être lavées après avoir enlevé les gants
- +** Le lavage des mains doit durer le temps de fredonner la chanson « Bonne fête » 2 fois!

Procédures de nettoyage et d'élimination



- +** Les surfaces de travail doivent être nettoyées à fond avec un désinfectant approprié, à la fin de chaque expérience et après tout déversement



- +** La plupart des articles de verres, instruments et vêtements de laboratoire peuvent être réutilisés ou recyclés une fois décontaminés



- +** L'équipement devrait être décontaminé quand le travail est terminé. Le verre brisé doit être déposé dans un contenant pour objets acérés et tranchants, résistant aux perforations

Procédures d'urgence

- +** Signaler sans délai tout incident au gestionnaire du laboratoire



Pour en apprendre davantage, scannez le code QR pour accéder aux cours, vidéos, et autres outils d'apprentissage en ligne gratuits